

الزامات ایمنی فروش پسماند روغن و ضد یخ مستعمل

- (۱) سند حاضر صرفاً براساس شرح کار ارائه شده از طرف دستگاه متقاضی به اداره HSE تنظیم گردیده است و در صورت اعمال هرگونه تغییر در زمان، مکان و شرح فرآیند نیاز به بازنگری مجدد از طرف اداره HSE کارفرما می باشد.
- (۲) شرکت طرف قرارداد میبایست تمامی فعالیت های خود را مطابق دستورالعمل های وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و الزامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت انجام دهد.
- (۳) چنانچه شرکت طرف قرارداد و کارکنان آن بر اثر غفلت، عدم رعایت ضوابط HSE ایجاد شرایط ناایمن، نقص در دستگاههای مورد استفاده و انجام نادرست کار موجب بروز خساراتی به جان کارکنان، تاسیسات شرکت و یا محیط زیست گردد شرکت طرف قرارداد مسئول جبران خسارات وارده می باشد.
- (۴) مدیریت شرکت طرف قرارداد مسئولیت HSE شرکت مذکور و پیگیری الزامات HSE را به عهده خواهد داشت و لازم است ارتباط لازم با اداره HSE کارفرما داشته باشد. مسئولیت اجرا و نظارت کلیه دستورالعمل های HSE جاری مرتبط که از طریق اداره HSE کارفرما ابلاغ می گردد با مدیرعامل شرکت طرف قرارداد می باشد.
- (۵) شرکت طرف قرارداد می بایست قبل از شروع فعالیت یک نفر با عنوان رابط HSE را به اداره HSE کارفرما معرفی نماید.
- (۶) لزوم رعایت مقررات رانندگی با وسائط نقلیه داخل تاسیسات (موتورسیکلت، خودرو سواری، وانت بار و دوچرخه)
- (۷) کلیه فعالیت های شرکت طرف قرارداد بایستی با اخذ پرمیت از اداره ناظر مربوطه از طرف کارفرما انجام گیرد.
- (۸) استفاده از لوازم حفاظت فردی عمومی (لباسکار- کفش ایمنی- کلاه ایمنی- دستکش) و تخصصی متناسب با نوع فعالیت الزامی می باشد.
- (۹) هرگونه فعالیت در ایام تعطیل و روزهای پنج شنبه و جمعه ممنوع می باشد در صورت ضرورت انجام فعالیت در روزهای مذکور تکمیل و ارائه فرم HSE-QR-136 الزامی می باشد.
- (۱۰) کلیه مراجعین می بایست در دوره آموزشی دو ساعته آشنایی با مقررات عمومی HSE شرکت نمایند و کلیه درخواستهای ورود نیروی انسانی را مطابق فرم HSE-QR-64 به اداره HSE اعلام و از استفاده از نیروهایی که دوره بدو ورود را سپری ننموده اند اجتناب نماید.

الزامات ایمنی فروش پسماند روغن و ضد یخ مستعمل

۱۱) در سطح شرکت شرکت، استعمال دخانیات، استفاده از تلفن همراه در مناطق عملیاتی، افروختن آتش، استفاده از دستگاههای رادیویی و چراغ قوه معمولی در داخل واحدهای عملیاتی، انجام کار بدون مجوز (پرمیت) و استفاده از ابزار معیوب اکیداً ممنوع میباشد.

۱۲) تردد به سایر مناطق پالایشگاه بغیر از محل انجام فعالیت ممنوع می باشد.

۱۳) در صورت نیاز به ورود تجهیز یا ابزار و ماشین آلات و یا تردد خودرو و وسایط نقلیه به داخل سایت پالایشگاه کلیه وسایط مذکور قبل از ورود به شرکت و استفاده باید مطابق فرم HSE-QR-65 به تأیید واحد ایمنی اداره HSE کارفرما برسد و خودروهایی که توسط آن اداره بازرسی و تأیید شده باشند مجاز به ورود به شرکت و استفاده خواهد بود.

۱۴) کلیه وسایط نقلیه بایستی دارای مدارک راهنمایی و رانندگی معتبر باشند.

۱۵) حداکثر سرعت مجاز برای وسایط نقلیه در داخل سایت پالایشگاه 25 کیلومتر بر ساعت می باشد.

۱۶) اپراتور جرثقیل موظف است قبل از شروع فعالیت نسبت به بازرسی جرثقیل اقدام نماید.

۱۷) صدور مجوز ورود به پالایشگاه پس از ارائه مدارک ذکر شده و تأیید اداره HSE صورت خواهد پذیرفت.

۱۸) مجوز ورود و فعالیت جرثقیل پس از تکمیل چک لیست مربوطه اداره ایمنی و اخذ گواهی بازرسی فنی صادر خواهد گردید.

۱۹) حضور نفر ریگر مورد تأیید کارفرما در زمان باربرداری در محل الزامی می باشد.

مدارک لازم برای جرثقیل ها و اپراتورهای جرثقیل :

۲۰) تمامی جرثقیل ها و تجهیزاتی که در باربرداری نقش دارند از قبیل وایر، قلاب و ... می بایست گواهی تاییدیه بازرسی از طرف شرکت های ذیصلاح مورد تأیید کارفرما باشند.

۲۱) راننده جرثقیل می بایست دارای گواهینامه ویژه، حداقل تجربه ۵ ساله و بیمه نامه معتبر و کارت معاینه فنی معتبر و کارت سلامت اپراتور باشد.

۲۲) جرثقیل باید دارای بیمه نامه معتبر باشد.

۲۳) کلیه رانندگان بایستی دارای گواهینامه معتبر و مرتبط با وسیله نقلیه در اختیار خود را داشته باشند.

الزامات ایمنی فروش پسماند روغن و ضد یخ مستعمل

(۲۴) کلیه رانندگان بایستی دارای بیمه نامه و کارت معاینه فنی معتبر وسیله نقلیه خود را دارا باشند.

نحوه اعمال جرایم :

(۲۵) در صورت عدم رعایت هر یک از الزامات ایمنی توسط پیمانکار و پرسنل آن مجوز تردد کلیه پرسنل به پالایشگاه لغو خواهد گردید و تا زمان رفع مغایرت ایمنی مجوز تردد صادر نخواهد گردید در صورت تکرار عدم رعایت الزامات ایمنی برای بار دوم معادل پنج درصد از کل مبلغ مزایده به عنوان جریمه اعمال خواهد گردید و کسر خواهد گردید.

الزامات محیط زیست:

- پیمانکاران بایستی برای پسماند مذکور دارای مجوز زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست و ثبت شده در سامانه جامع iranemp باشند.
- برداشت و انتقال روغن و ضد یخ مستعمل بایستی به همراه بشکه صورت بگیرد و شرکت کنندگان مجاز به تخلیه از بشکه های مذکور به تانکر دیگر نمی باشند.
- کامیون یا تریلی حمل بشکه های روغن بایستی به صورت بغل دار باشد.
- پیمانکار بایستی تمهیدات لازم جهت جلوگیری از هرگونه ریخت و پاش به محوطه در زمان بارگیری را اتخاذ نماید.
- در صورت بروز نشتی و ریخت و پاش در بیرون از پالایشگاه ، پیمانکار بایستی سریعاً نسبت به جمع آوری و تمیزکاری محوطه آلوده اقدام نماید.
- قبل از بارگیری بشکه ها، هماهنگی های لازم با مسئول انبار سلویج جدید و واحد محیط زیست صورت پذیرد.